



Universalbürste Germania UB 500-1

EAN: 4015671582522

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):
 78214 78215

Beschreibung:

•Werkzeugloser Bürstenwechsel für alle Aufsätze •Teleskopstange höhenverstellbar von 980-1280 mm •Spritzschutz für sauberes Arbeiten •Sicherheitsschalter •Verstellbarer Zusatzhandgriff 180° •Softgriff, geeignet für Links- und Rechtshänder •Kabelzugentlastung •Stufenlose Drehzahlregulierung
 Einsatzgebiete: Zum Säubern und Entfernen von Schmutz auf Oberflächen wie z.B. Holzterrassen oder zum Fugenreinigen. Lieferumfang: Universalbürste, 1x Breite Nylonbürste weich für Holzoberflächen, je 1x Fugenbürste Metall und Nylon Optional erhältlich: •#94424 Ersatzbürste Hart •#94425 Ersatzbürste Weich •#94426 Fugenbürste Nylon •#94427 Fugenbürste Metall

Ersatzteilliste zu: 05391 / FSL05391-01

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 05391 / FSL05391-01

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	94423-01001	Mikroschalter	1	1	2,73	3,25
2	94423-01002	Feder Arretierung	1	1	1,26	1,50
3	94423-01003	Feder Drücker	1	1	1,26	1,50
4	94423-01004	Knopf links Zusatzgriff	1	1	2,10	2,50
5	94423-01005	Feder Knopf Zusatzgriff	1	1	1,26	1,50
6	94423-01006	Geschwindigkeitsregler	1	1	5,88	7,00
7	94423-01007	Knopf rechts Zusatzgriff	1	1	2,10	2,50
8	94423-01008	Zusatzgriff	1	1	5,87	6,99
9	94423-01009	PVC-Adapter	1	1	1,26	1,50
10	94423-01010	Klemmschraube Höhenverstellung	1	1	2,10	2,50
11	94423-01011	Riemen 5M-300-9	1	1	8,40	10,00
12	94424	Ersatzbürste Hart zu GUB 500	1	1	18,45	21,96
13	94423-01013	Schutz	1	1	6,72	8,00
14	94423-01014	Gummilippe	1	1	4,20	5,00
15	94423-01015	Schnellverschluss	1	1	3,36	4,00
16	94426	Fugenbürste Nylon zu GUB 500	1	1	6,68	7,95
17	94427	Fugenbürste Metall zu GUB 500	1	1	7,52	8,95
19	94423-01019	Einsatz SW16	1	1	1,39	1,65
20	94423-01020	Schraube Einsatz SW18	1	1	1,39	1,65
21	94423-01021	Rad	1	1	2,94	3,50
ohne Abb.	94423-01018	Einsatz SW18	1	1	1,39	1,65
ohne Abb.	94423-01022	Ersatzkohle einzeln WICHTIGER HINWEIS zu: 94423-01022 Wir empfehlen generell beide verbauten Kohlen gemeinsam zu wechseln	2	1	2,10	2,50
ohne Abb.	99999-6000G	Kugellager 6000 geschlossen	1	1	6,71	7,98
ohne Abb.	99999-IN604	Innensechskantschlüssel 4er	1	1	0,92	1,09
ohne Abb.	94425	Ersatzbürste Weich zu GUB 500	1	1	18,45	21,96

