



BAND/TELLERSCHLEIFER BTS 4000

EAN: 4015671551139

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):
 35596 36051 36370 37098 37383 37573 37930 38160 38818 38819

Beschreibung:

Bandschleifeinrichtung schwenkbar (horizontal/vertikal) mit Schleifanschlag•Spanneinrichtung•Antrieb über Keilriemen•Schleifblatt mit Klettverschluss zur Befestigung auf Schleifteller•Tellerschleifeinrichtung mit schwenkbarem Alutisch•Winkelanschlag•Anschlusskabel mit Schukostecker•1 Holzschleifband•Ø Staubsaugeranschluss 62 mm

Ersatzteilliste zu: 55113 / FSL55113-02

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 55113 / FSL55113-02

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	55113-02001	Spannrolle komplett	1	3		Artikel nicht mehr lieferbar.
2	55113-02002	Spannvorrichtung komplett	1	1		Artikel nicht mehr lieferbar.
3	55113-02003	Antriebsrolle komplett	1	1		Artikel nicht mehr lieferbar.
6	55113-02006	Winkelanschlag	1	1	11,92	14,18
7	55113-02007	Tisch komplett	1	3	21,17	25,19
8	55113-02008	Elektromotor	1	3		Artikel nicht mehr lieferbar.
9	55113-02009	Riemenscheibe	1	1		Artikel nicht mehr lieferbar.
10	55113-02010	Riemen	1	1		Artikel nicht mehr lieferbar.
11	55113-02011	Riemenscheibe Motor	1	1		Artikel nicht mehr lieferbar.
12	55113-02012	Teller	1	2		Artikel nicht mehr lieferbar.
13	55113-02013	Riemenschutz Außen	1	1	3,61	4,30
14	55113-02014	Abdeckung unten	1	1	4,53	5,39
15	55113-02015	Kondensator	1	2	7,12	8,47
16	55113-02016	Abdeckung Schalter	1	1	1,39	1,65
17	55113-02017	Schalter	1	2	10,04	11,95
18	55113-02018	Anschluß Absaugung	1	1	4,99	5,94
19	55113-02019	Abweiser	1	1	3,61	4,30
20	55113-02020	Anschlag komplett	1	1	1,76	2,09
21	55113-02005	Riemenschutz Innen	1	1		Artikel nicht mehr lieferbar.
WICHTIGER HINWEIS zu: 55113-02005 Bei Bestellung dieses Artikels erhalten Sie einen Umbausatz bestehend aus Riemenschutz innen und außen						
ohne Abb.	22150	Klett-Adapter 150	1	1	8,36	9,95

