

bis 50l Kessel - Artikel: 71170, Serie: FSL71170-01



Kompressor-Set 400/10/50 DG 15-tlg.

EAN: 4015671210920

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):

49723 49724 49725 50337 50338 50608 52584 53344 53838 54317 59855 61394 64105 64699 65037 65048 65335
 67084 67775 67960 68185 68236 68347 68484 71753 73177 73779 74590 76183 76708 76944 77093 81899 82246
 83388 84253

Beschreibung:

•ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Direktantrieb•Druckschalter•Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks•Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer•2 Druckluftkupplungen•Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube•praktischer Transportgriff•integrierter Luftfilter•stabile Räder aus Kunststoff•Doppelfuß mit Gummipuffer•inkl. umfangreichem Zubehör-Set Zubehör-Set: •Spiralschlauch 5 m•Schlagschrauber-Set ½" 5-tlg. •Ausblaspistole•Farbspritzpistole•Wasserpistole•Ölsprühpistole•Reifenfüller•Adapter-Set 3-tlg.

Ersatzteilliste zu: 71170 / FSL71170-01

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 71170 / FSL71170-01




Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	50015-05001	Luftfilter	2	1	12,85	15,29
2	50054-09013	Zylinderkopf	2	1	21,17	25,19
3	50054-09015	Zylinderkopfdichtung	2	1	7,30	8,69
4	50054-09016	Ventilplattensatz	2	1	16,80	19,99
5	50015-04015	Ventilplattendichtung	2	1	7,30	8,69
6	50054-09032	Ventilplättchen (2 Stück)	2	1	3,24	3,86
7	50054-09017	Zylinderdichtung unten	2	1	5,08	6,05
8	50015-05008	Zylinderfußdichtung	2	1	5,35	6,37
9	50054-04016	Ölstopfen	1	1	2,96	3,52
10	50015-05018	Pleuel	2	1	11,92	14,18
11	50015-05011	Kolben inkl. Kolbenringe	2	1	26,34	31,34
12	50015-05012	Deckel Kurbelwellengehäuse	1	1	26,34	31,34
13	50015-05013	Deckeldichtung	1	1	7,30	8,69
14	50015-05014	Druckleitung Zyl-Verteiler Lang	1	1	7,86	9,35
		WICHTIGER HINWEIS zu: 50015-05014, ohne Schneidring (50015-05038) und Überwurfmutter (50015-05039)				
15	50054-09007	Winkelstück	3	1	7,58	9,02
16	50015-05016	Verteiler		3	14,34	17,06
		WICHTIGER HINWEIS zu: 50015-05016 Sitzt zwischen dem Verteiler und der abgeschlossenen Druckleitung zum Rückschlagventil ein 90° Winkel, benötigen Sie diese Version! Sollte der 90° Winkel nicht verbaut sein, benötigen Sie den Verteiler mit der Artikel-Nr. 71170-01016. Diesen finden Sie weiter unten in der Liste o.Abb.				
17	99999-10092	Überlastschalter 15A	1	2	10,92	12,99
20	50015-05020	Lüfterrad	1	2	10,08	12,00
21	50015-05021	Grill PVC	1	3	13,44	15,99
22	50015-05022	Abdeckung PVC	1	2	16,80	19,99
41	50015-05041	Druckleitung Zyl-Verteiler kurz	1	1	7,86	9,35
		WICHTIGER HINWEIS zu: 50015-05041 ohne Schneidring (50015-05038) und Überwurfmutter (50015-05039)				
ohne Abb.	50015-05042	Klemmkasten	1	2	9,16	10,90
ohne Abb.	50041-03070	Anlaufventil (A)	1	3	7,55	8,98
ohne Abb.	71170-01016	Verteiler	1	1	14,34	17,06
ohne Abb.	99999-10025	Kondensator 70µF mit Kabel	0	3	Artikel nicht mehr lieferbar.	
		WICHTIGER HINWEIS zu: 99999-10025 Bitte prüfen ob Kondensator mit Kabel oder mit Steckanschlüssen ist.				
ohne Abb.	99999-10029	Kondensator 70µF mit Steckanschl.	0	3	18,39	21,88
		WICHTIGER HINWEIS zu: 99999-10029 Bitte prüfen ob Kondensator mit Kabel oder mit Steckanschlüssen ist.				