



## HOLZSPALTER DHH 1050/5,3 TE

**EAN:**

**Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):**

31087 31852 31853 31854 31855 31856 31857 31861 31862 31863 31864 31865 32862 33653 33658 33689 33660

**Beschreibung:**

Robuste Konstruktion, Spaltnesser aus Spezialstahl C40, alle Stahlteile mit hochwertiger Pulverbeschichtung, hochwertige Hydraulikpumpe. Zur Verwendung geeignetes Hydrauliköl: HLP 46 (Viskosität 40 - 50). Ausstattung: 2-fach verstellbarer Spalttisch, Zweihandbedienung mit Sicherheitsgriffen, verstellbarer Spalthub, große Transporträder, Transportgriff, Schalter-Steckerkombination mit Nullspannungsschalter, 4-seitige Säulenführung oben und unten

Ersatzteilliste zu: 01982 / FSL01982-01

VMg = verbaute Menge  
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 01982 / FSL01982-01

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	1959-02095	Haltekralle rechts	1	2	4,61	5,49
2	1959-02096	Haltekralle links	1	2	4,61	5,49
3	1982-01003	Expandergummi	1	1	3,28	3,90
4	1982-01004	Bedienhebelgriff	2	1		
5	1982-01005	Bedienhebel	2	1		
6	1982-01006	Rechte Griffeneinheit komplett	1	3	32,26	38,39
7	1982-01007	Linke Griffeneinheit komplett	1	3		
8	1982-01008	Rad	2	2	11,92	14,18
9	1982-01009	Tisch	1	1	37,45	44,57
10	1982-01010	Achse	1	1	5,02	5,97
11	1959-04094	Tischarretierung komplett	1	1	14,20	16,90
12	1982-01012	Hydraulikleitung A	1	3	17,64	20,99
13	1982-01013	Hydraulikleitung B	1	3	17,64	20,99
14	1982-01014	Hydraulikzylinder	1	5		
15	1982-01015	Gleitplatte vorne	1	1	5,08	6,05
16	1982-01016	Gleitplatte links	1	1	5,08	6,05
17	1982-01017	Gleitplatte hinten	1	1	5,08	6,05
18	1982-01018	Gleitplatte rechts	1	1	5,08	6,05
19	1959-02007	Klemmschraube	1	1	2,17	2,58
20	1959-02079	Rundstopfen	2	1	1,92	2,28
21	1982-01021	Ventilgestänge komplett	1	3	11,92	14,18
22	1982-01022	Motor komplett	1	5		
23	1982-01023	Pumpenflanschgruppe	1	3		
24	1982-01024	Hydraulikleitung A	1	1	16,97	20,19
25	1982-01025	Hydraulikleitung B	1	2	17,47	20,79
26	1959-02040	Ölstandsanzeige	1	1	7,30	8,69
27	1982-01027	Schalter 230 V	1	3		
28	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
29	1959-02078	T-Stück	1	1	3,61	4,30
30	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
31	1959-02075	Hydraulikventil	1	3	106,30	126,50
32	1982-01030	Spaltsäule	1	1	58,14	69,19
ohne Abb.	1982-01028	Zahnradatz	1	1	26,81	31,90
ohne Abb.	1982-01029	Abstandshalter	1	1	6,38	7,59
ohne Abb.	1982-01031	Kondensator	1	3	15,62	18,59
ohne Abb.	94698-05031	Handgriff	1	1	3,61	4,30
ohne Abb.	94698-05032	Lüfterrad	1	1	4,62	5,50
ohne Abb.	94698-05033	Lüfterradabdeckung	1	2	7,55	8,98

