



HOLZSPALTER DHH 1050 / 10 TP

EAN: 4015671198488

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):
 48521 48522 49341

Beschreibung:

Schwere Stahlkonstruktion, Spaltmesser aus Spezialstahl, alle Stahlteile mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Profi-Hydraulikpumpe für harten Einsatz, 3-fach Höhenverstellbarer Spalttisch. Motor mit Thermo Überlastschutz. Ausstattung: Inkl. Spaltkreuz, 2-Hand Sicherheitsbedienung mit Handschutz, große leichtgängige Räder für sicheren Standortwechsel, leistungsstarker Elektromotor mit Alu-Gehäuse für hohe Einschaltdauer, Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslöser, 4-seitige Säulenführung (wechselbar).

Ersatzteilliste zu: 02003 / FSL02003-01

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 02003 / FSL02003-01

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	1959-02042	Bedienhebelgriff	2	1	1,39	1,65
2	1959-02079	Rundstopfen	2	1	1,92	2,28
3	2000-01006	Bolzen M20x70 komplett	1	1	5,87	6,99
4	2003-01004	Spaltsäule	1	2	69,24	82,40
5	1962-01005	Gleitplatte seitlich	2	2	8,39	9,98
6	1962-01006	Gleitplatte vorne	1	2	8,39	9,98
7	2003-01007	Hydraulikzylinder	1	5	248,66	295,91
8	1962-01008	Bolzen unten komplett	1	1	5,27	6,27
9	2005-01003	Flügelschraube	1	1	2,68	3,19
10	1962-01010	Hubeinstellstange komplett	1	1	9,07	10,79
11	1962-01011	Hebel Ventil komplett	1	1	3,61	4,30
12	1962-01012	Hydraulikschlauch C1	1	3	18,48	21,99
13	1962-01013	Hydraulikschlauch C2	1	3	18,48	21,99
14	1962-01014	Schutzblech	1	1	6,38	7,59
15	1962-01015	Querverbindung	1	1	6,01	7,15
16	1962-01016	Abdeckung	1	3	15,62	18,59
17	1959-02036	Rad	2	3	14,20	16,90
18	2003-01018	Radsicherung	2	1	0,83	0,99
20	1959-02040	Ölstandsanzeige	1	1	7,30	8,69
21	1962-01021	Tisch	1	2	46,13	54,89
23	1962-01023	Bolzen Bedienarm	2	1	4,53	5,39
24	1959-02095	Haltekralle rechts	1	2	4,61	5,49
25	1962-01025	Bedienarm komplett vvr.	1	3	27,65	32,90
26	1982-01003	Expandergummi	1	1	3,28	3,90
27	1962-01027	Bedienarm komplett vvl.	1	3	27,65	32,90
28	2053-01081	Schalter 400 V	1	1	43,92	52,26
29	1962-01029	Lüfterrad	1	1	6,38	7,59
30	1962-01030	Lüfterradabdeckung	1	1	6,38	7,59
31	1962-01031	T-Stück	1	1	4,53	5,39
32	1962-01032	Hydraulikschlauch C3	1	3	21,17	25,19
33	1962-01033	Hydraulikventil	1	3	106,30	126,50
34	2000-01024	Messingwinkel A	4	1	3,61	4,30
35	2003-01035	Ansaugleitung	1	1	5,03	5,99
36	2003-01036	Ölfilter	1	2	10,92	12,99
37	1962-01037	Rücklaufleitung	1	1	4,53	5,39
38	2000-01030	Dichtung	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
39	2005-01023	Hydraulikpumpe	1	2	108,40	129,00
40	1962-01040	Klemmkasten	1	1	6,01	7,15
42	1962-01042	Bedienhebel	2	1	6,38	7,59
43	1959-02096	Haltekralle links	1	2	4,61	5,49
46	1962-01046	Gleitplatte hinten	1	2	8,39	9,98
47	2003-01047	Radachse	1	1	6,38	7,59
ohne Abb.	02042	Spaltkreuz zu 2040 / 2003 / 2004 / 1962	1	2	54,58	64,95
ohne Abb.	2000-02022	Elektromotor	1	5	207,55	246,98
ohne Abb.	2003-01045	Dichtungssatz Pumpe	1	1	9,15	10,89
ohne Abb.	02043	Spaltkeilverbreiterung zu 2003	0	2	37,77	44,95

