



Holzspalter GHS 500/6TE

EAN: 4015671816931

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):

08163 72493 75517 75591 76353 76913 78362 78484 79623 79624 79820 80340 80384 80445 80727 81115 81167 81168 81381 81633 82312

Beschreibung:

•2-Hand-Sicherheitsbedienung•Spaltnesser aus Spezialstahl•beiseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit•hochwertige Hydraulikpumpe•leistungsstarker Elektromotor•stufenlos einstellbarer Spalthub•Schalter-Steckerkombination•4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)•beidseitige Spaltgutablage•große Transporträder inkl. Fahrgriff

Ersatzteilliste zu: 02051 / FSL02051-02

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 02051 / FSL02051-02

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
2	2020-04002	Gleitplatte vvl.	1	1	5,08	6,05
3	1959-02079	Rundstopfen	2	1	1,92	2,28
4	2020-04004	Bolzen oben komplett	1	1	4,53	5,39
5	1959-02042	Bedienhebelgriff	4	1	1,39	1,65
6	1959-02007	Klemmschraube	1	1	2,17	2,58
7	2051-01007	Spaltsäule	1	3	69,24	82,40
8	2020-04008	Gleitplatte hinten	1	1	5,08	6,05
9	2020-04009	Gleitplatte vorne	1	1	5,45	6,49
10	2020-04010	Gleitplatte vvr.	1	1	5,08	6,05
11	2051-01011	Hubeinstellstange komplett	1	1	15,62	18,59
12	1959-02092	Seegerring	2	1	0,83	0,99
13	2020-04013	Bolzen unten	1	1	4,53	5,39
14	2051-01014	Hydraulikzylinder	1	2	156,22	185,90
15	2051-01015	Hydraulikleitung A (275 mm Länge)	1	3	16,55	19,69
16	2051-01016	Hydraulikleitung B (215 mm Länge)	1	3	16,18	19,25
17	2020-04017	Schutzblech	1	1	7,30	8,69
18	2020-04018	Querverbindung	1	1	5,45	6,49
19	99999-00053	Unterlegplatte Holzspalter seitlich	2	1	1,76	2,09
20	2020-04020	Rad	2	2	13,77	16,39
21	1959-04037	Radsicherung	2	1	2,03	2,42
22	2053-02097	Spaltgutablage rechts	1	3	18,39	21,88
23	2053-02027	Spaltgutablage links	1	3	18,39	21,88
25	1959-02040	Ölstandsanzeige	1	1	7,30	8,69
27	2020-04027	Radachse	1	1	9,15	10,89
28	2020-04028	Tisch	1	3	46,13	54,89
29	2053-01039	Spaltgutfänger rechts	1	1	7,30	8,69
30	2051-01030	Bedienhebelgriffschutz	2	1	4,16	4,95
31	2020-04031	Bolzen Bedienarm	2	1	2,68	3,19
32	2053-01046	Haltekralle	2	2	7,55	8,98
33	2051-01058	Bedienarm links komplett	1	3	32,26	38,39
34	2013-01027	Expander Gummi	1	1	3,28	3,90
35	2053-01048	Spaltgutfänger links	1	2	7,55	8,98
36	2051-01036	Motor 230 V mit Schalter	1	5	183,95	218,90
37	2004-01030	Lüfterradabdeckung	1	1	6,01	7,15
38	1962-01029	Lüfterrad	1	1	6,38	7,59
39	2051-01057	Bedienarm rechts komplett	1	3	32,26	38,39
40	2051-01040	Schalter 230 V mit Kabel	1	1	41,93	49,90
41	2020-04041	Hydraulikpumpe	1	5	119,24	141,90
42	2013-01075	90° Winkel Typ li	1	1	4,16	4,95
43	1959-02058	Winkel	2	2	4,16	4,95
44	2020-04044	Hydraulikleitung C	1	2	16,55	19,69
45	2020-04045	Ansaugleitung komplett	1	3	11,92	14,18
46	1959-02071	Ölfilter	1	2	7,55	8,98
47	2020-04047	Anschlusswinkel Ventil	1	2	3,61	4,30
49	2070-06049	Schlauchschele	4	1	1,01	1,20
50	2020-04050	Rücklaufleitung	1	1	6,01	7,15
52	2020-04052	Hydraulikventil	1	3	106,30	126,50
54	2020-04054	T-Stück	1	2	5,08	6,05
56	2005-01021	Ölablassschraube	1	1	2,68	3,19
62	1959-02054	Motoradapter	1	1	4,53	5,39
63	1959-03055	Motorflansch	1	1	4,53	5,39
ohne Abb.	1959-04082	Kondensator 45µf	1	5	15,12	17,99
ohne Abb.	1959-04098	Klemmkasten	1	1	12,85	15,29
ohne Abb.	2053-02096	Befestigungsset Spaltgutablage	2	1	5,46	6,50
ohne Abb.	99999-00052	Unterlegplatte Holzspalter vorne	2	1	2,03	2,42

