



Benzin-Holzspalter GHS 500/8TB

EAN: 4015671135360

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):
 71129 72504 73060 77585 78368 78369 80343 80949 81116 81638 82739

Beschreibung:

•2-Hand-Sicherheitsbedienung•effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl•beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit•leistungsstarker Benzinmotor•stufenlos einstellbarer Spalthub•Ein-/Ausschalter•beidseitige Spaltgutablage (abnehmbar)•große Transporträder inkl. Transportgriff Verbrennungsmotor:•Power Engine 4,1 KW/ 5,5 PS•E10-tauglich•EuroV

Ersatzteilliste zu: 02054 / FSL02054-01

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 02054 / FSL02054-01

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
3	2054-01003	Spaltsäule	1	3	73,03	86,91
6	1959-02006	Plastikdeckel	1	1	2,93	3,49
7	2005-01003	Flügelsschraube	1	1	2,68	3,19
10	2053-01010	Hubeinstellstange komplett	1	2	15,96	18,99
13	2054-01013	Hydraulikzylinder	1	2	156,22	185,90
18	1982-01012	Hydraulikleitung A	1	3	17,64	20,99
19	1982-01013	Hydraulikleitung B	1	3	17,64	20,99
23	1959-02023	Blech	1	1	6,38	7,59
26	1959-04103	Querverbinder	1	1	5,45	6,49
27	2053-01027	Spaltgutablage	2	3	11,92	14,18
33	2054-01033	Abdeckung 2	1	3	10,08	12,00
34	2054-01034	Abdeckung 3	1	3	10,08	12,00
35	2054-01035	Abdeckung 1	1	5	23,01	27,38
36	1959-02036	Rad	2	3	14,20	16,90
37	2054-01037	Clip	2	1	0,69	0,82
38	1959-04038	Radachse	1	1	8,91	10,60
39	2053-01039	Spaltgutfänger rechts	1	1	7,30	8,69
40	1959-02040	Ölstandsanzeige	1	1	7,30	8,69
41	1959-02041	Tisch	1	3	57,06	67,90
42	1959-02042	Bedienhebelgriff	2	1	1,39	1,65
43	1959-04043	Bedienhebel	2	1	8,23	9,79
44	1962-01023	Bolzen Bedienarm	2	1	4,53	5,39
45	2053-01045	Bedienarm komplett rechts	1	3	36,05	42,90
46	2053-01046	Haltekralle	2	2	7,55	8,98
47	2053-01047	Bedienarm komplett links	1	3	36,05	42,90
48	2053-01048	Spaltgutfänger links	1	2	7,55	8,98
49	2051-01030	Bedienhebelgriffschutz	2	1	4,16	4,95
50	2013-01027	Expandergummi	1	1	3,28	3,90
54	2010-01025	Motoradapter	1	2	7,48	8,90
58	1959-03058	Anschlusswinkel Rücklauf	1	2	4,16	4,95
59	2054-01059	Motor	1	3	230,17	273,90
60	2054-01060	Distanzhülse	1	1	11,92	14,18
61	38352-01016	Madenschraube M8x10	1	1	0,92	1,09
62	2010-01026	Motorflansch	1	3	17,47	20,79
63	2004-01022	Winkelstück	1	1	4,53	5,39
64	2054-01064	Gummileitung	1	1	11,92	14,18
67	2054-01067	Hydraulikleitung Pumpe Ventil	1	3	17,47	20,79
71	1959-02071	Ölfilter	1	2	7,55	8,98
74	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
75	2054-01075	Hydraulikventil	1	3	110,00	130,90
76	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
78	1959-02078	T-Stück	1	1	3,61	4,30
79	1959-02079	Rundstopfen	2	1	1,92	2,28
80	1959-02080	Hydraulikpumpe Gleiche Anschlüsse	1	5	119,24	141,90
87	1959-02087	Bolzen oben komplett	1	2	4,62	5,50
88	1959-02088	Hebel Ventil	1	1	7,97	9,48
89	1959-02089	Rücklaufleitung	1	1	6,38	7,59
90	1959-02097	Dichtung Ansaugleitung	1	1	2,31	2,75
91	2054-01091	Ansaugleitung	1	1	9,15	10,89
92	1959-02092	Seegerring	2	1	0,83	0,99
93	1959-02093	Bolzen unten	1	2	5,45	6,49
97	1962-02050	Schlauchschele	2	1	1,11	1,32
99	1959-04099	Gleitplatte hinten	1	2	5,87	6,99
100	1959-04100	Gleitplatte vvl.	1	2	5,45	6,49
101	1959-04101	Gleitplatte vorne	1	2	5,87	6,99
102	1959-04102	Gleitplatte vvr.	1	2	5,45	6,49
103	99999-00053	Unterlegplatte Holzspalter seitlich	2	1	1,76	2,09
104	99999-00052	Unterlegplatte Holzspalter vorne	2	1	2,03	2,42
ohne Abb.	1959-02084	Zubehörsatz	1	1	4,53	5,39
ohne Abb.	2054-01098	Ablausschraube Hydrauliköl	1	1	1,61	1,92

