



BAND/TELLERSCHLEIFER BTS 4000

EAN: 4015671551139

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):

39954 40384 40686 41141 42004 42503 42708 42982 43004 43795 44395 45156 45355 46066 46269 46761 47421
 47876 47998 48042 48842 49488 50479 50717 51264 52474 52621 52734 53012 53786 54142 54543 54999 55428
 55492 55839 56565 57287 57552 57843 58254 58839 59045 59536 59544

Beschreibung:

Bandschleifeinrichtung schwenkbar (horizontal/vertikal) mit Schleifanschlag•Spanneinrichtung•Antrieb über Keilriemen•Schleifblatt mit Klettverschluss zur Befestigung auf Schleifteller•Tellerschleifeinrichtung mit schwenkbarem Alutisch•Winkelanschlag•Anschlusskabel mit Schukostecker•1 Holzschleifband•Ø Staubsaugeranschluss 62 mm

Ersatzteilliste zu: 55113 / FSL55113-03

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 55113 / FSL55113-03

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	55113-02001	Spannrolle komplett	1	3		Artikel nicht mehr lieferbar.
2	55113-02002	Spannvorrichtung komplett	1	1		Artikel nicht mehr lieferbar.
3	55113-03003	Antriebsrolle komplett	1	3		Artikel nicht mehr lieferbar.
6	55113-02006	Winkelanschlag	1	1	11,92	14,18
7	55113-02007	Tisch komplett	1	3	21,17	25,19
8	55113-03008	Elektromotor	1	3		Artikel nicht mehr lieferbar.
10	55113-03010	Riemen	1	2	7,30	8,69
11	55113-03011	Riemenscheibe Motor	1	1	6,38	7,59
12	55113-03012	Teller	1	3		Artikel nicht mehr lieferbar.
13	55113-03015	Riemenschutz Außen	1	1	4,16	4,95
14	55113-02014	Abdeckung unten	1	1	4,53	5,39
15	55113-02015	Kondensator	1	2	7,12	8,47
16	55113-02016	Abdeckung Schalter	1	1	1,39	1,65
17	55113-02017	Schalter	1	2	10,04	11,95
18	55113-02018	Anschluß Absaugung	1	1	4,99	5,94
19	55113-02019	Abweiser	1	1	3,61	4,30
20	55113-02020	Anschlag komplett	1	1	1,76	2,09
21	55113-03014	Riemenschutz Innen	1	1		Artikel nicht mehr lieferbar.
ohne Abb.	55113-03013	Kohlen mit Halter 2er Set	1	3		Artikel nicht mehr lieferbar.
ohne Abb.	22150	Klett-Adapter 150	1	1	11,72	13,95

