



## Akku Schlagbohrschrauber BSB 18-0

**EAN:** 4015671679208

**Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):**  
 64092 67774 69655 71518 73379 75935 77363 78582 78973

**Beschreibung:**

•18V E<sup>3</sup> Akkusystem-Gruppe•Schlagbohren, Bohren, Schrauben•handlich und leistungsstark•kraftvolles Hochleistungsschlagwerk•2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien•13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock•automatische Spindelarreterung•Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz•L/RLauf mit Motorbremse•16 Drehmomentstufen•Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten•integriertes LED-Arbeitslicht  
 Lieferumfang: Schlagbohrschrauber  
 Optionales Zubehör: #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020•#58555 Akkupack AP 18-20•#58556 Akkupack AP 18-30•#58557 Akkupack AP 18-40•#58539 Ladegerät LG 18-05 I•#58548 Ladegerät LG 18-23•#58547 Ladegerät LG 18-30•#58549 Ladegerät LG 2-18-30•#58150 HSS Metallbohrer-Set HSS 8-TLG. •#58151 HM Steinbohrer-Set 8-TLG.

**Ersatzteilliste zu: 58503 / FSL58503-01**

VMg = verbaute Menge  
 RG = Rabattgruppe

**Zeichnung zu: 58503 / FSL58503-01**

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	58503-01001	Schraube Bohrfutter	1	1	0,50	0,60
2	58503-01002	Bohrfutter 1 / 2 13mm	1	3	11,68	13,90
4	58500-01003	Ein- / Ausschalter	1	3	Artikel nicht mehr lieferbar.	
6	58500-01004	Gürtelhalter	1	1	2,68	3,19
ohne Abb.	58150	HSS Metallbohrer-Set 8-tlg.	0	1	7,14	8,50
ohne Abb.	58151	HM Steinbohrer-Set 8-tlg.	0	2	Artikel nicht mehr lieferbar.	
ohne Abb.	58540	Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020	0	2	50,38	59,95
ohne Abb.	58547	Ladegerät LG 18-30	0	1	25,17	29,95
ohne Abb.	58555	Akkupack AP 18-20	0	2	33,57	39,95
ohne Abb.	58556	Akkupack AP 18-30	0	2	47,02	55,95
ohne Abb.	58557	Akkupack AP 18-40	0	2	58,78	69,95

