



## HOLZSPALTER DHH 1050/7 TC

EAN: 4015671019578

**Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):**

27591 27598 28167 29106 29108 29462 29464 29465 31097 31100 31140 31141 31143 31691 32453 32454

**Beschreibung:**

Robuster Holzspalter, Spaltmesser aus Spezialstahl, alle Stahlteile mit hochwertiger Pulverbeschichtung, speziell Elektromotor mit hochwertiger Hydraulikpumpe Ausstattung: 2-fach höhenverstellbarer Spalttisch, 2-Hand-Bedienung mit Sicherheitsgriffen, verstellbarer Spalthub, große Räder inkl. 2-Hand Fahrbügel, SchalterStecker-Kombination mit Notaus-Taster, 4-seitige Säulenführung oben und unten.

**Ersatzteilliste zu: 01957 / FSL01957-03**

VMg = verbaute Menge  
 RG = Rabattgruppe

**Zeichnung zu: 01957 / FSL01957-03**

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
3	1959-02003	Spaltsäule	1	3	72,18	85,89
6	1959-02006	Plastikdeckel	1	1	2,93	3,49
7	1959-02007	Klemmschraube	1	1	2,17	2,58
10	1959-02010	Hubeinstellstange komplett	1	1	15,62	18,59
11	1959-02011	Gleitplatte	4	1	3,70	4,40
13	1959-02013	Hydraulikzylinder	1	2	167,23	199,00
18	1959-02018	Hydraulikschlauch C1	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
19	1959-02019	Hydraulikschlauch C2	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
22	1959-02022	Gleitrahmen	1	2	Artikel nicht mehr lieferbar.	
23	1959-02023	Blech	1	1	6,38	7,59
26	1959-02026	Querverbindung	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
35	1959-02035	Abdeckung	1	3	15,96	18,99
35	1959-02036	Rad	2	3	14,20	16,90
37	1959-02037	Clip Radachse	2	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
38	1959-02038	Radachse	1	1	8,91	10,60
39	1959-02039	Grundgestell	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
40	1959-02040	Ölstandsanzeige	1	1	7,30	8,69
41	1959-02041	Tisch	1	3	57,06	67,90
42	1959-02042	Bedienhebelgriff	2	1	1,39	1,65
43	1959-04043	Bedienhebel	2	1	8,23	9,79
53	1957-03053	Elektromotor 400 V	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
54	1959-02054	Motoradapter	1	1	4,53	5,39
55	1959-03055	Motorflansch	1	1	4,53	5,39
58	1959-03058	Anschlusswinkel Rücklauf	1	2	4,16	4,95
67	1959-02067	Hydraulikschlauch C3	1	2	Artikel nicht mehr lieferbar.	
71	1959-02071	Ölfilter	1	2	7,55	8,98
74	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
75	1959-02075	Hydraulikventil	1	3	106,30	126,50
76	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
78	1959-02078	T-Stück	1	1	3,61	4,30
79	1959-02079	Rundstopfen	1	1	1,92	2,28
85	1999-01085	Bedienarm komplett vvl.	1	5	36,13	42,99
86	1999-01086	Bedienarm komplett vvr.	1	5	36,13	42,99
87	1959-02087	Bolzen oben komplett	1	2	4,62	5,50
88	1959-02088	Hebel Ventil	1	1	7,97	9,48
89	1959-02089	Rücklaufleitung	1	1	6,38	7,59
90	1959-02090	Dichtung Rücklaufleitung	1	1	1,76	2,09
91	1959-02091	Ansaugleitung	1	1	6,10	7,26
92	1959-02092	Seegerring	1	1	0,83	0,99
93	1959-02093	Bolzen unten	1	2	5,45	6,49
94	2013-01027	Expandergummi	1	1	3,28	3,90
95	1959-02095	Haltekralle rechts	1	2	4,61	5,49
96	1959-02096	Haltekralle links	1	2	4,61	5,49
97	1959-02097	Dichtung Ansaugleitung	1	1	2,31	2,75
ohne Abb.	1959-02084	Zubehörsatz	1	1	4,53	5,39
ohne Abb.	1959-02094	Tischarretierung komplett	1	1	12,81	15,24
ohne Abb.	1959-03080	Hydraulikpumpe Versch. Anschlüsse	1	5	119,24	141,90
ohne Abb.	2010-01029	Klemmschraube M8	1	1	2,03	2,42
ohne Abb.	2040-01049	Klemmschraube Spaltkreuz M12	1	1	2,68	3,19
ohne Abb.	2056-01083	Ein- / Aus Schalter	0	1	43,92	52,26
ohne Abb.	01981	SPALTKREUZ ZU 1959 DHH 1050 / 6TC	0	2	Artikel nicht mehr lieferbar.	

