



Kompressor-Set 402/10/50 15-tlg.

EAN: 4015671861764

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):
 68822 68823 68824 68825 68826 68827 68828 68829 68830 68831

Beschreibung:

Ausstattung: •Ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat•Direktantrieb•Transportgriff•Druckschalter•2 Manometer (Kesseldruck und Arbeitsdruck)•2 Druckluftkupplungen•Druckminderer (Arbeitsdruck)•Sicherheitsventil•Rückschlagventil•Kondensatablassschraube•Luftfilter•Doppelfuß mit Gummipuffer•Räder aus Kunststoff Druckluftgeräte-Set:•Spiralschlauch 5 mt•Schlagschrauber 1/2"•Meißelhammer-Set•Farbspritzpistole (Becher 0,6 Lt)•Bohrmaschine•Geradeschleifer-Set•DL-Nagler

Ersatzteilliste zu: 72092 / FSL72092-01

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 72092 / FSL72092-01

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	50015-05001	Luftfilter	2	1	12,85	15,29
2	50054-09013	Zylinderkopf	2	1	21,17	25,19
3	50054-09015	Zylinderkopfdichtung	2	1	7,30	8,69
4	50054-09016	Ventilplattensatz	2	1	16,80	19,99
5	50015-04015	Ventilplattendichtung	2	1	7,30	8,69
6	50054-09032	Ventilplättchen (2 Stück)	2	1	3,24	3,86
7	50054-09017	Zylinderdichtung unten	2	1	5,08	6,05
8	50015-05008	Zylinderfußdichtung	2	1	5,35	6,37
9	50054-04016	Ölstopfen	1	1	2,96	3,52
10	50015-05018	Pleuel	2	1	11,92	14,18
11	50015-05011	Kolben inkl. Kolbenringe	2	1	26,34	31,34
12	50015-05012	Deckel Kurbelwellengehäuse	1	1	26,34	31,34
13	50015-05013	Deckeldichtung	1	1	7,30	8,69
14	50015-05014	Druckleitung Zyl-Verteiler Lang	1	1	7,86	9,35
WICHTIGER HINWEIS zu: 50015-05014 ohne Schneidring (50015-05038) und Überwurfmutter (50015-05039)						
15	50054-09007	Winkelstück	3	1	7,58	9,02
16	50015-05016	Verteiler	1	3	14,34	17,06
WICHTIGER HINWEIS zu: 50015-05016 Sitz zwischen dem Verteiler und der abgeschlossenen Druckleitung zum Rückschlagventil ein 90° Winkel, benötigen Sie diese Version! Sollte der 90° Winkel nicht verbaut sein, benötigen Sie den Verteiler mit der Artikel-Nr. 71170-01016. Diesen finden Sie weiter unten in der Liste o.Abb.						
17	99999-10091	Überlastschalter 12 A	1	3	10,08	12,00
20	50015-05020	Lüfterrad	1	1	9,16	10,90
21	50015-05021	Grill PVC	1	1	13,77	16,39
22	50015-05022	Abdeckung PVC	1	1	16,55	19,69
41	50015-05041	Druckleitung Zyl-Verteiler kurz	1	1	7,86	9,35
WICHTIGER HINWEIS zu: 50015-05041 ohne Schneidring (50015-05038) und Überwurfmutter (50015-05039)						
ohne Abb.	50015-05042	Klemmkasten	1	2	9,16	10,90
ohne Abb.	50041-03070	Anlaufventil (A)	1	3	7,55	8,98
ohne Abb.	71170-01016	Verteiler	1	1	14,34	17,06
ohne Abb.	99999-10025	Kondensator 70µf mit Kabel	0	3		
WICHTIGER HINWEIS zu: 99999-10025 Bitte prüfen ob Kondensator mit Kabel oder mit Steckanschlüssen ist.						
ohne Abb.	99999-10029	Kondensator 70µf mit Steckanschl.	0	3	18,39	21,88
WICHTIGER HINWEIS zu: 99999-10029 Bitte prüfen ob Kondensator mit Kabel oder mit Steckanschlüssen ist.						

