



## Doppelschleifer GDS 250

EAN: 4015671559746

**Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):**  
61322 66718 67718 69823 74078 79333

**Beschreibung:**

•stabiles Metallgehäuse•stabiles Untergestell•2 Schutzscheiben•hohe Rundlaufgenauigkeit•Auflagefläche mit Winkelvertiefung•Grob- & Feinschleifscheibe mit Adapter 20 mm

### Ersatzteilliste zu: 55123 / FSL55123-01

VMg = verbaute Menge  
RG = Rabattgruppe

### Zeichnung zu: 55123 / FSL55123-01

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	55123-01001	Sichtschutz	2	1	3,61	4,30
2	55123-01002	Halterung Sichtschutz	2	1	3,24	3,86
3	55123-01003	Hülse Schleifscheibe	2	1	3,24	3,86
4	55123-01004	Flansch	4	2	5,08	6,05
5	55123-01005	Schleifscheibenabdeckung vvl.	1	3	15,62	18,59
7	55123-01007	Gestänge Sichtschutz vvl.	1	1	2,96	3,52
8	55123-01008	Halterung Gestänge	2	1	2,68	3,19
9	55123-01009	Absauganschluss	2	1	6,01	7,15
10	55123-01010	Anschlag Sichtschutz	2	1	2,03	2,42
11	55123-01011	Halter Werkstückauflage vvl.	1	1	2,96	3,52
12	55123-01012	Befestigung Gummifuss	4	1	0,78	0,93
13	55123-01013	Halter Werkstückauflage vvr.	1	1	2,96	3,52
16	55123-01016	Stator	1	5	41,50	49,39
19	55123-01019	Werkstückauflage vvl.	1	1	2,96	3,52
20	55123-01020	Mutter M20 vvl.	1	1	1,11	1,32
21	55123-01021	Schleifscheibenschutz vvl.	1	1	9,15	10,89
22	55123-01022	Gummifuss	4	1	1,76	2,09
25	55123-01025	Schalter	1	3	11,92	14,18
26	55123-01026	Rotor	1	5	30,41	36,19
31	55123-01031	Gestänge Sichtschutz vvr.	1	1	2,96	3,52
34	55123-01034	Schleifscheibenschutz vvr.	1	1	9,15	10,89
35	55123-01035	Mutter M20 vvr.	1	1	1,11	1,32
39	55123-01039	Schleifscheibenabdeckung vvr.	1	3	15,62	18,59
40	55123-01040	Werkstückauflage vvr.	1	1	2,96	3,52
ohne Abb.	55123-01041	Schublade Ug	1	1	11,92	14,18
ohne Abb.	55123-01042	Schraube Halterung Sichtschutz	4	1	0,50	0,60
ohne Abb.	55338	Schleifscheibe 250x32x32 mm K36	1	2		Artikel nicht mehr lieferbar.
ohne Abb.	55339	Schleifscheibe 250x32x32 mm K60	1	2		Artikel nicht mehr lieferbar.
ohne Abb.	55337	Schleifscheibe 250x32x32 mm K80	0	2		Artikel nicht mehr lieferbar.
ohne Abb.	55537	Abriechtstab 25x13x100 SB	0	1	8,36	9,95

