

bis 7 t Spaltdruck - Artikel: 01959, Serie: FSL01959-04



## HOLZSPALTER DHH 1050/6 TC

### EAN:

### Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):

32427 32839 32840 32841 32842 32843 32844 32845 32846 32847 32848 33663 33664 33665 33666 33667 33668 33669 33670 33671 33672 33673 33742 34743 34744 34745 34746 34747 34748 34749 34750 34751 34752 36207 36219 36220 36221 36222 36223 36286 36287 36288 36289 36290 37024 37025 37026 37027 37028 37101 37484 37485 37597 37598 37599 37987 37988 38082 38168 38169

### Beschreibung:

Robuster Holzspalter, Spaltmesser aus Spezialstahl, alle Stahlteile mit hochwertiger Pulverbeschichtung, speziell Elektromotor mit hochwertiger Hydraulikpumpe. Ausstattung: 2-fach höhenverstellbarer Spalttisch, 2-Hand-Bedienung mit Sicherheitsgriffen, verstellbarer Spalthub, große Räder inkl. 2-Hand Fahrbügel, Schalter-Stecker-Kombination mit Notaus-Taster, 4-seitige Säulenführung oben und unten.

### Ersatzteilliste zu: 01959 / FSL01959-04

VMg = verbaute Menge  
 RG = Rabattgruppe

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
3	1959-02003	Spalsäule	1	3	72,18	85,89
6	1959-02006	Plastikdeckel	1	1	2,93	3,49
7	1959-02007	Klemmschraube	1	1	2,17	2,58
10	1959-02010	Hubeinstellstange komplett	1	1		Artikel nicht mehr lieferbar.
13	1959-04013	Hydraulikzylinder	1	2	156,22	185,90
18	1982-01012	Hydraulikleitung A	1	3	17,64	20,99
19	1982-01013	Hydraulikleitung B	1	3	17,64	20,99
23	1959-02023	Blech	1	1	6,38	7,59
26	1959-04103	Querverbinder	1	1	5,45	6,49
35	1959-02035	Abdeckung	1	3	15,96	18,99
36	1959-02036	Rad	2	3	14,20	16,90
37	1959-04037	Radsicherung	2	1	2,03	2,42
38	1959-04038	Radachse	1	1	8,91	10,60
40	1959-02040	Ölstandsanzeige	1	1	7,30	8,69
41	1959-02041	Tisch	1	3	57,06	67,90
42	1959-02042	Bedienhebelgriff	2	1	1,39	1,65
43	1959-04043	Bedienhebel	2	1	8,23	9,79
53	1959-04053	Elektromotor 230 V	1	5	189,07	224,99
54	1959-02054	Motoradapter	1	1	4,53	5,39
55	1959-02055	Motorflansch	1	1	4,62	5,50
58	1959-03058	Anschlusswinkel Rücklauf	1	2	4,16	4,95
67	1959-02067	Hydraulikschlauch C3	1	2		Artikel nicht mehr lieferbar.
71	1959-02071	Ölfilter	1	2	7,55	8,98
74	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
75	1959-02075	Hydraulikventil	1	3	106,30	126,50
76	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
78	1959-02078	T-Stück	1	1	3,61	4,30
79	1959-02079	Rundstopfen	1	1	1,92	2,28
80	1959-03080	Hydraulikpumpe Versch. Anschlüsse	1	5	119,24	141,90
81	2051-01040	Schalter 230 V mit Kabel	1	1	41,93	49,90
85	1999-01085	Bedienarm komplett vvl.	1	5	36,13	42,99
86	1999-01086	Bedienarm komplett vvr.	1	5	36,13	42,99
87	1959-02087	Bolzen oben komplett	1	2	4,62	5,50
88	1959-02088	Hebel Ventil	1	1	7,97	9,48
89	1959-02089	Rücklaufleitung	1	1	6,38	7,59
90	1959-02097	Dichtung Ansaugleitung	1	1	2,31	2,75
91	1959-02091	Ansaugleitung	1	1	6,10	7,26
92	1959-02092	Sicherungsring	1	1	0,83	0,99
93	1959-02093	Bolzen unten	1	2	5,45	6,49
94	1982-01003	Expandergummi	1	1	3,28	3,90
95	1959-02095	Haltekralle rechts	1	2	4,61	5,49
96	1959-02096	Haltekralle links	1	2	4,61	5,49
97	1959-02097	Dichtung Ansaugleitung	1	1	2,31	2,75
98	1959-04098	Klemmkasten	1	1	12,85	15,29
99	1959-04099	Gleitplatte hinten	1	2	5,87	6,99
100	1959-04100	Gleitplatte vvl.	1	2	5,45	6,49
101	1959-04101	Gleitplatte vorne	1	2	5,87	6,99
102	1959-04102	Gleitplatte vvr.	1	2	5,45	6,49
ohne Abb.	1945-01083	Dichtungssatz Pumpe	1	3		Artikel nicht mehr lieferbar.
ohne Abb.	1959-02084	Zubehörsatz	1	1	4,53	5,39
ohne Abb.	1959-04082	Kondensator 45µF	1	5	15,12	17,99
ohne Abb.	1959-04094	Tischarretierung komplett	1	1	14,20	16,90
ohne Abb.	01981	SPALTKREUZ ZU 1959 DHH 1050 / 6TC	1	2		Artikel nicht mehr lieferbar.
ohne Abb.	1978-01022	O-Ring Rücklaufleitung	1	1	0,83	0,99
ohne Abb.	2010-01029	Klemmschraube M8	0	1	2,03	2,42
ohne Abb.	2040-01049	Klemmschraube Spaltkreuz M12	0	1	2,68	3,19

### Zeichnung zu: 01959 / FSL01959-04

