



HOLZSPALTER DHH 1250/12 T

EAN: 4015671019622

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):

07000 07030 52153 52157 53053 53054 53055 53056 53057 53058 53059 53486 53691 55077 55078 55079 55107
 55195 55336 55434 55498 55707 55756 55963 56058 56148 56669 57391 57437 57438 57530 57561 57651 57652
 57653 57743 57744 57745 57837 57838 57954 58034 58035 58177 58178 58259 60471 60472 60586 60672 60673
 64828 65223 65741 66739 66892 68807

Beschreibung:

Ausstattung: •2-Hand-Sicherheitsbedienung mit Handschutz •Spaltnesser aus Spezialstahl •Elektromotor mit hochwertiger Hydraulikpumpe •Tiefeneinschub mit zusätzlichem Schwenktisch und abnehmbarem Basistisch •Große leichtgängige Transporträder •Motor mit Alu-Gehäuse für gute Wärmeableitung und hohe Einschaltdauer •Stufenlos einstellbarer Spalthub •Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungslöser •4-seitige Säulenführung (wechselbar) •Inkl. Spaltkreuz Vorlaufgeschwindigkeit: 0,03 m/s Rücklaufgeschwindigkeit: 0,15 m/s Maße (H x B x T): 1.120 x 570 x 850 mm Tischgröße: ca. 380 x 300 mm

Ersatzteilliste zu: 01962 / FSL01962-02

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 01962 / FSL01962-02

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	1959-02042	Bedienhebelgriff	2	1	1,39	1,65
2	1959-02079	Rundstopfen	2	1	1,92	2,28
3	1962-01003	Bolzen oben komplett	1	1	5,08	6,05
4	1962-01004	Spaltsäule	1	3	Artikel nicht mehr lieferbar.	
5	1962-01005	Gleitplatte seitlich	2	2	8,39	9,98
6	1962-01006	Gleitplatte vorne	1	2	8,39	9,98
7	1962-01007	Hydraulikzylinder	1	4	211,68	251,90
8	1962-01008	Bolzen unten komplett	1	1	5,27	6,27
9	1959-02007	Klemmschraube	1	1	2,17	2,58
10	1962-01010	Hubeinstellstange komplett	1	1	9,07	10,79
11	1962-01011	Hebel Ventil komplett	1	1	3,61	4,30
12	1962-01012	Hydraulikschlauch C1	1	3	18,48	21,99
13	1962-01013	Hydraulikschlauch C2	1	3	18,48	21,99
14	1962-01014	Schutzblech	1	1	6,38	7,59
15	1962-01015	Querverbindung	1	1	6,01	7,15
16	1962-01016	Abdeckung	1	3	15,62	18,59
17	1962-01017	Rad	2	2	16,80	19,99
18	1962-01018	Radsicherung	2	1	0,83	0,99
19	1962-01019	Tischarretierung	1	1	14,34	17,06
20	1959-02040	Ölstandsanzeige	1	1	7,30	8,69
21	1962-01021	Tisch	1	2	46,13	54,89
22	1962-01022	Schwenktisch	1	3	73,03	86,91
23	1962-01023	Bolzen Bedienarm	2	1	4,53	5,39
24	1959-02095	Haltekralle rechts	1	2	4,61	5,49
25	1962-01025	Bedienarm komplett vvr.	1	3	27,65	32,90
26	1982-01003	Expandergummi	1	1	3,28	3,90
27	1962-01027	Bedienarm komplett vl.	1	3	27,65	32,90
28	2053-01081	Schalter 400 V	1	1	43,92	52,26
29	1962-01029	Lüfterrad	1	1	6,38	7,59
30	1962-01030	Lüfterradabdeckung	1	1	6,38	7,59
31	1962-01031	T-Stück	1	1	4,53	5,39
32	1962-01032	Hydraulikschlauch C3	1	3	21,17	25,19
33	1962-01033	Hydraulikventil	1	3	106,30	126,50
34	2000-01024	Messingwinkel A	4	1	3,61	4,30
35	1962-02035	Ansaugleitung Pumpe	1	2	5,03	5,99
36	1962-01036	Ölfilter	1	3	8,32	9,90
37	1962-02035	Ansaugleitung Pumpe	1	2	5,03	5,99
38	1962-02038	Ansaugleitung Tank	1	1	7,30	8,69
39	2005-01023	Hydraulikpumpe	1	2	108,40	129,00
40	1962-01040	Klemmkasten	1	1	6,01	7,15
42	1962-01042	Bedienhebel	2	1	6,38	7,59
43	1959-02096	Haltekralle links	1	2	4,61	5,49
46	1962-01046	Gleitplatte hinten	1	2	8,39	9,98
47	1962-01047	Radachse	1	1	6,38	7,59
ohne Abb.	1962-01045	Dichtungssatz Pumpe	1	3	Artikel nicht mehr lieferbar.	
ohne Abb.	1962-01048	Motor komplett	1	5	188,99	224,90
ohne Abb.	1962-02049	Dichtung Ansaugleitung Tank	1	1	1,01	1,20
ohne Abb.	1962-02050	Schlauchschele	4	1	1,11	1,32
ohne Abb.	02042	Spaltkreuz zu 2040 / 2003 / 2004 / 1962	0	2	54,58	64,95
ohne Abb.	02043	Spaltkeilverbreiterung zu 2003	0	2	37,77	44,95
ohne Abb.	02044	Spaltkeilverlängerung zu 2040 / 1962	0	3	64,66	76,95

