

8 bis 10 t Spaltdruck - Artikel: 02053CH, Serie: FSL02053CH-01



Holzspalter GHS 500/8TED CH

EAN: 4015671684332

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):
 80551

Beschreibung:

• 2-Hand-Sicherheitsbedienung • effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl • beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit • hochwertige Hydraulikpumpe • schweizer Ausführung • leistungsstarker Elektromotor • stufenlos einstellbarer Spalthub • Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender • 4-seitige Spalsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar) • beidseitige Spaltgutablage • große Transporträder inkl. Fahrgrieff

Ersatzteilliste zu: 02053CH / FSL02053CH-01

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 02053CH / FSL02053CH-01




Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
3	1959-02003	Spalsäule	1	3	72,18	85,89
6	1959-02006	Plastikdeckel	1	1	2,93	3,49
7	1959-02007	Klemmschraube	1	1	2,17	2,58
10	2053-01010	Hubeinstellstange komplett	1	2	15,96	18,99
13	2053-01013	Hydraulikzylinder	1	2	156,22	185,90
18	1982-01012	Hydraulikleitung A	1	3	17,64	20,99
19	1982-01013	Hydraulikleitung B	1	3	17,64	20,99
23	1959-02023	Blech	1	1	6,38	7,59
26	1959-04103	Querverbinde	1	1	5,45	6,49
27	2053-02027	Spaltgutablage links	1	3	18,39	21,88
35	1959-02035	Abdeckung	1	3	15,96	18,99
36	1959-02036	Rad	2	3	14,20	16,90
37	1959-04037	Rad sicherung	2	1	2,03	2,42
38	1959-04038	Radachse	1	1	8,91	10,60
39	2053-01039	Spaltgutfänger rechts	1	1	7,30	8,69
40	1959-02040	Ölstandsanzeige	1	1	7,30	8,69
41	1959-02041	Tisch	1	3	57,06	67,90
42	1959-02042	Bedienhebelgriff	4	1	1,39	1,65
43	1959-04043	Bedienhebel	2	1	8,23	9,79
44	1962-01023	Bolzen Bedienarm	2	1	4,53	5,39
45	2053-01045	Bedienarm komplett rechts	1	3	36,05	42,90
46	2053-01046	Haltekralle	2	2	7,55	8,98
47	2053-01047	Bedienarm komplett links	1	3	36,05	42,90
48	2053-01048	Spaltgutfänger links	1	2	7,55	8,98
49	2051-01030	Bedienhebelgriffschutz	2	1	4,16	4,95
50	2013-01027	Expandergummi	1	1	3,28	3,90
51	2052-01051	Lüfterrabdeckung Motor	1	1	6,38	7,59
52	1962-01029	Lüfterrad	1	1	6,38	7,59
53	2053-01053	Elektromotor 400 V	1	5	183,95	218,90
54	1959-02054	Motoradapter	1	1	4,53	5,39
55	1959-02055	Motorflansch	1	1	4,62	5,50
58	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
67	1982-01025	Hydraulikleitung B	1	2	17,47	20,79
71	1959-02071	Ölfilter	1	2	7,55	8,98
74	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
75	2053-01075	Hydraulikventil	1	3	106,30	126,50
76	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
78	1959-02078	T-Stück	1	1	3,61	4,30
79	1959-02079	Rundstopfen	2	1	1,92	2,28
80	1959-02080	Hydraulikpumpe Gleiche Anschlüsse	1	5	119,24	141,90
81	2053-01081	Schalter 400 V	1	1	43,92	52,26
87	1959-02087	Bolzen oben komplett	1	2	4,62	5,50
88	1959-02088	Hebel Ventil	1	1	7,97	9,48
89	1959-02089	Rücklaufleitung	1	1	6,38	7,59
90	1959-02097	Dichtung Ansaugleitung	1	1	2,31	2,75
91	1959-02091	Ansaugleitung	1	1	6,10	7,26
92	1959-02092	Sicherungsring	1	1	0,83	0,99
93	1959-02093	Bolzen unten	1	2	5,45	6,49
97	1959-02097	Dichtung Ansaugleitung	1	1	2,31	2,75
98	2053-01098	Klemmkasten	1	1	12,85	15,29
99	1959-04099	Gleitplatte hinten	1	2	5,87	6,99
100	1959-04100	Gleitplatte vvl.	1	2	5,45	6,49
101	1959-04101	Gleitplatte vorne	1	2	5,87	6,99
102	1959-04102	Gleitplatte vvr.	1	2	5,45	6,49
103	99999-00053	Unterlegplatte Holzspalter seitlich	2	1	1,76	2,09
104	99999-00052	Unterlegplatte Holzspalter vorne	2	1	2,03	2,42
105	2053-02097	Spaltgutablage rechts	1	3	18,39	21,88
ohne Abb.	1959-02084	Zubehörsatz	1	1	4,53	5,39
ohne Abb.	2053-02096	Befestigungssatz Spaltgutablage	2	1	5,46	6,50
ohne Abb.	1978-01022	O-Ring Rücklaufleitung	1	1	0,83	0,99