



KOMPRESSOR 490/10/50/400V

EAN: 4015671500083

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):
 34058 34059 34720 34721 35386 35561 36704 00000

Beschreibung:

•Ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat•Riemenantrieb•Transportgriff•Druckschalter•2 Manometer (Kesseldruck und Arbeitsdruck)•2 Druckluftkupplungen•Druckminderer (Arbeitsdruck)•Sicherheitsventil•Rückschlagventil•Kondensatablassschraube•Luftfilter•Überlastungsschutz•Doppelfuß mit Gummipuffer•Räder aus Kunststoff

Ersatzteilliste zu: 50008 / FSL50008-03

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 50008 / FSL50008-03

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	50008-03001	Schraube Riemenscheibe	1	1	1,26	1,50
4	50008-03004	Riemenscheibe Aggregat	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
15	50008-03015	Ölschauglas	1	1	4,44	5,28
23	50008-03023	Pleuel komplett	2	1	17,10	20,35
25	50008-03025	Kolben	2	1	13,77	16,39
29	50008-03029	Kolbenringe komplett	2	1	9,71	11,55
35	50008-03035	Ventilplattensatz	2	1	22,65	26,95
37	50139-01003	Zylinderkopfdichtung	2	1	5,03	5,99
38	50008-03038	Zylinderkopf	2	1	18,03	21,46
47	50008-03047	Druckleitung Zyl. 1-Zyl. 2	1	1	18,03	21,46
48	50008-04012	Obere Zylinderdichtung	2	1	6,38	7,59
49	50008-03049	Zylinder	2	1	22,00	26,18
52	99999-63040	Kugellager 6304 Offen	1	1	8,39	9,98
53	50008-03053	Dichtung Kurbelgehäuse links	1	1	2,31	2,75
54	50008-03054	Deckel Kurbelgehäuse links	1	1	auf Anfrage	auf Anfrage
55	50008-03055	Winkel Zylinderkopf 3-Wege	1	1	auf Anfrage	auf Anfrage
56	50008-03056	Winkel Zylinderkopf	2	1	3,61	4,30
57	50008-03057	Kurbelwelle	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
58	99999-62050	Kugellager 6205 Offen	1	1	9,16	10,90
59	50008-04022	Dichtung Kurbelgehäuse rechts	1	1	9,07	10,79
60	50053-06028	Wellendichtring 24x47x8	1	1	4,12	4,90
61	50008-03061	Entlüftung	1	1	2,96	3,52
62	50008-03062	Untere Dichtung	2	1	4,16	4,95
63	50008-03063	Ölstopfen	1	1	2,75	3,27
64	50008-03064	Deckel Kurbelgehäuse rechts	1	2	9,07	10,79
ohne Abb.	50008-03050	Aggregat komplett	2	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
ohne Abb.	50008-03065	Ventilplättchen (2er Set)	1	3	5,08	6,05
ohne Abb.	50008-05017	Luftfilter	0	2	8,39	9,98

