

bis 50l Kessel - Artikel: 75515, Serie: FSL75515-02



KOMPRESSOR 455/10/50D PRO

EAN: 4015671755155

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):

50621 51133 53264 55510 58393 59917 60477 62847 64941 65491

Beschreibung:

•Ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat•Riemenantrieb•Transportgriff•Condor - Druckschalter•2 Manometer (Kesseldruck und Arbeitsdruck)•3 Druckluftkupplungen•Nachkühler•Sicherheitsventil•Rückschlagventil•Kondensatablassschraube•Luftfilter•Überlastungs - Schlauchauflwickler•Räder aus Kunststoff

Ersatzteilliste zu: 75515 / FSL75515-02

VMg = verbaute Menge

RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 75515 / FSL75515-02

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
14	50016-01014	Luftfilter komplett	1	3	11,74	13,97
15	50016-01015	Nachkühlerdichtung	1	1	3,61	4,30
16	50016-01016	Ventilplatte	1	1	46,13	54,89
17	50018-01017	Zylinder	1	5	43,35	51,59
18	50016-01018	Kurbelgehäusedeckel	1	1	11,92	14,18
19	50018-01019	Gehäuseboden	1	3	23,01	27,38
20	50018-01020	Kurbelwelle	1	3	34,11	40,59
21	99999-6205G	Kugellager 6205 geschlossen	2	1	9,15	10,89
22	50016-01022	Wellendichtring 25x35x7	1	1	2,93	3,49
23	50016-01023	Deckel Lv	1	1	6,38	7,59
24	50018-01024	Riemenscheibe Aggr.	1	5	44,50	52,96
25	50018-01025	Pleuel	2	5	18,39	21,88
26	50016-01026	Kolben komplett	2	5	30,41	36,19
28	50016-01028	Nachkühler	1	3	21,17	25,19
29	50016-01029	Ölstopfen	1	1	4,19	4,99
33	50016-01033	Zylinderkopfdeckel	1	3	36,88	43,89
34	50016-01034	Zylinderkopfdichtung	1	1	7,30	8,69
35	50016-01035	Zylinderdichtung oben	1	1	7,30	8,69
36	50018-01036	Zylinderdichtung unten	1	1	6,38	7,59
37	50016-01037	Ölsaugglas	1	1	5,08	6,05
38	50018-01038	Fußdichtung	1	2	7,30	8,69
39	50016-01039	Kurbelgehäusedichtung	1	1	5,45	6,49
40	50016-01040	Schraube Riemsch. Aggr.	1	1	2,68	3,19
ohne Abb.	50018-01045	Ölablassschraube Innensechskant M8x16mm	1	1	2,03	2,42

